



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

**Енисейское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору**
(Енисейское управление Ростехнадзора)

27 ” июля 20 21 г.
(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

662931 Красноярский край,
Курагинский район, село
Шалоболдино

(место составления акта)

АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

№ 16/060/061/2021

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Енисейского управления Ростехнадзора № Р-360-61 от 20.07.2021 «О проведении плановой выездной проверки». Учетный номер выездной проверки: № 24210141000000351675 от 12.07.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Главным государственным инспектором отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Семеновым Александром Владимировичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

Эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении деятельности контролируемого лица в области безопасности гидротехнических сооружений (ГТС).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 662931 Красноярский край, Курагинский район, село Шалоболоно, ул. Ленина 38 А; Красноярский край, Курагинский район, с. Шалоболоно, Водозащитная дамба на р.Туба в с.Шалоболоно; Красноярский край, Курагинский район, пос. Усть- Шушь, Водозащитная дамба на р. Туба в п. Усть-Шушь; Красноярский край, Курагинский район, д. Ильинка, гидротехническое сооружение - водозащитная дамба на реке Туба

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Администрация Шалоболоинского сельсовета, ИНН 2423002884, расположенное по адресу: 662931 Красноярский край, Курагинский район, село Шалоболоно, ул. Ленина 38 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 27.07.2021 г 10 часов 00 минут по 27.07.2021 14 часов 00 минут.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось: не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 27.07.2021 г 10 часов 00 минут по 27.07.2021 14 часов 00 минут.

по месту Красноярский край, Курагинский район, с. Шалоболоно, Водозащитная дамба на р.Туба в с.Шалоболоно; Красноярский край, Курагинский район, пос. Усть- Шушь, Водозащитная дамба на р. Туба в п. Усть-Шушь; Красноярский край, Курагинский район, д. Ильинка, гидротехническое сооружение - водозащитная дамба на реке Туба

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

в следующие сроки:

с 27.07.2021 г 10 часов 00 минут по 27.07.2021 14 часов 00 минут.

по месту 662931 Красноярский край, Курагинский район, село Шалоболоно, ул. Ленина 38 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
Результаты осуществления мониторинга за состоянием ГТС.**

Правоустанавливающие документы на ГТС

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Краткие сведения о проверяемой организации:

Наименование: Администрация Шалоболинского сельсовета,
ИНН 2423002884,

Адрес: 662931 Красноярский край, Курагинский район, село Шалоболоно, ул. Ленина 38 А

Гидротехнические сооружения: Водозащитная дамба на р.Туба в с. Шалоболоно, Водозащитная дамба на р. Туба в п. Усть-Шушь, водозащитная дамба на реке Туба в д. Ильинка находятся в собственности муниципального образования Шалоболинский сельсовет в соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права собственности от 19.04.2011 г. рег. №24ЕК 019377, от 19.04.2011 г. рег. №24ЕК 019378, от 24.04.2013 г. рег. №24ЕК 434937.

Водозащитная дамба на р.Туба в с. Шалоболоно представляет собой защитную дамбу трапецеидального сечения, отсыпанную из гравийно-галечниковых грунтов заполнением из супеси. Дамба огибает с. Шалоболоно с южной и восточной стороны и защищает населенный пункт от высоких уровней воды реки Туба. Сооружение построено хозспособом, проектно-сметная документация отсутствует. Длина по гребню 2000 м. высота 3 м. ширина по гребню 2-3 м. Водопропускные сооружения отсутствуют.

Водозащитная дамба на р. Туба в п. Усть-Шушь представляет собой защитную дамбу трапецеидального сечения, отсыпанную из гравийно-галечниковых грунтов заполнением из супеси. Дамба проходит с юго-восточной стороны поселка и защищает населенный пункт, а также подъездную дорогу от высоких уровней воды реки Туба. Сооружение построено хозспособом, проектно-сметная документация отсутствует. Общая длина двух участков по гребню 2607,6 м. высота 2-3 м ширина по гребню 2-3 м. Водопропускные сооружения отсутствуют. Участок дамбы в п. Усть-Шушь подвергся значительным разрушениям в ходе паводка 2021 года, на значительной протяженности подмыт верховой откос, концевая часть, прилегающая к территории бывшего причала отсутствует полностью.

Водозащитная дамба на реке Туба в д. Ильинка представляет собой защитную дамбу трапецеидального сечения, отсыпанную из гравийно-галечниковых грунтов заполнением из супеси. Дамба проходит с юго-западной стороны деревни и защищает населенный пункт от высоких уровней воды реки Туба. Сооружение построено хозспособом, проектно-сметная документация отсутствует. Длина по гребню 950 м. высота 3-5 м ширина по гребню 2-3 м. Водопропускные сооружения отсутствуют.

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование:

выявлены нарушения обязательных требований:

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено | Лицо допустившее нарушения |
|-------|--|--|--|
| 1) | Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в с. Шалоболдино | ст. 10, ст. 19 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболдинского сельсовета |
| 2) | Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в с. Шалоболдино | ст. 10, ст. 19 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболдинского сельсовета |
| 3) | Не обеспечено внесение сведений о ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в с. Шалоболдино в Российский регистр гидротехнических сооружений | ст. 7, ст. 9, ст. 19, Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», ст. 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболдинского сельсовета |
| 4) | Отсутствуют согласованные в Енисейском управлении Ростехнадзора правила эксплуатации ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в с. Шалоболдино | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболдинского сельсовета |
| 5) | Не представлен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в с. Шалоболдино | ст. 9, ст. 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и п. 3 ч. 2 статьи 11 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 N 225-ФЗ | Администрация Шалоболдинского сельсовета |
| 6) | Руководитель организации собственника не аттестован в области безопасности гидротехнических сооружений в установленном порядке | ст. 8, п. 8 ст. 9, ст.9.1 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 | Администрация Шалоболдинского сельсовета |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 7) | Отсутствует «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в с. Шалоболдино», согласованный с органом исполнительной власти, на территории которого функционирует ГТС | ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596 | Администрация Шалоболдинского сельсовета |
| 8) | Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в с. Шалоболдино | ст.2, 8, 9, 17, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.2, 4 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596 | Администрация Шалоболдинского сельсовета |
| 9) | Не обеспечено проведение регулярных обследований ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в с. Шалоболдино | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 4 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.11.2020 № 1892 | Администрация Шалоболдинского сельсовета |
| 10) | Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в с. Шалоболдино (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня) | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболдинского сельсовета |
| 11) | Не определены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС | п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Свод Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минрегион от 29.12.2011 № 623) | Администрация Шалоболдинского сельсовета |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 12) | Не назначен персонал по техническому и технологическому надзору за состоянием и безопасной эксплуатацией ГТС | п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Свод Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минрегион от 29.12.2011 № 623) | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 13) | Не утверждены должностные функции персонала по техническому и технологическому надзору за состоянием и безопасной эксплуатацией ГТС | п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Свод Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минрегион от 29.12.2011 № 623) | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 14) | Не разработаны проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов для каждого ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в с. Шалоболдино на основе анализа его состояния, особенностей конструкции и материалов | п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минрегион от 29.12.2011 № 623) | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 15) | Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС Водозащитной дамбы на р. Туба в п. Усть-Шушь | ст. 10, ст. 19 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 16) | Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС Водозащитной дамбы на р. Туба в п. Усть-Шушь | ст. 10, ст. 19 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 17) | Не обеспечено внесение сведений о ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь в Российский регистр гидротехнических сооружений | ст. 7, ст. 9, ст. 19, Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», ст. 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 18) | Отсутствуют согласованные в Енисейском управлении Ростехнадзора правила эксплуатации ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболинского сельсовета |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 19) | Не представлен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь | ст. 9, ст. 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и п. 3 ч. 2 статьи 11 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 N 225-ФЗ | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 20) | Отсутствует «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь», согласованный с органом исполнительной власти, на территории которого функционирует ГТС | ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596 | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 21) | Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь | ст.2, 8, 9, 17, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.2, 4 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596 | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 22) | Не обеспечено проведение регулярных обследований ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 4 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.11.2020 № 1892 | Администрация Шалоболинского сельсовета |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 23) | Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня) | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 24) | Не разработаны проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов для каждого ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь на основе анализа его состояния, особенностей конструкции и материалов | п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минрегион от 29.12.2011 № 623) | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 25) | Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь, не восстановлен размытый верховой откос, а также концевая часть дамбы, прилегающая к территории бывшего причала | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 26) | Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС Водозащитной дамбы на р. Туба в д. Ильинка | ст. 10, ст. 19 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 27) | Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС Водозащитной дамбы на р. Туба в д. Ильинка | ст. 10, ст. 19 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 28) | Не обеспечено внесение сведений о ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в д. Ильинка в Российский регистр гидротехнических сооружений | ст. 7, ст. 9, ст. 19, Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», ст. 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболинского сельсовета |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 29) | Отсутствуют согласованные в Енисейском управлении Ростехнадзора правила эксплуатации ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в д. Ильинка | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 30) | Не представлен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в д. Ильинка | ст. 9, ст. 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и п. 3 ч. 2 статьи 11 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 N 225-ФЗ | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 31) | Отсутствует «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в д. Ильинка», согласованный с органом исполнительной власти, на территории которого функционирует ГТС | ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596 | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 32) | Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в д. Ильинка | ст.2, 8, 9, 17, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.2, 4 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596 | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 33) | Не обеспечено проведение регулярных обследований ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в д. Ильинка | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 4 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.11.2020 № 1892 | Администрация Шалоболинского сельсовета |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 34) | Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в д. Ильинка (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня) | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Шалобольинского сельсовета |
| 35) | Не разработаны проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов для каждого ГТС Водозащитной дамбы на р.Туба в д. Ильинка на основе анализа его состояния, особенностей конструкции и материалов | п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минрегион от 29.12.2011 № 623) | Администрация Шалобольинского сельсовета |

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный государственный инспектор отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Семенков Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Главный государственный инспектор отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Семенков Александр Владимирович т. (3902) 27-35-94, a.semenkov@enis.gosnadzor.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава Администрации Шалоболинского сельсовета – Антошкина Алена Сергеевна

“ 27 ” _____ июля 20 21 г.



(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:
